

1 1 - 3 . 地盤沈下の状況

平成26年1月1日現在

所在地		調査開始年 月日	過去5年間の 変動量 平成21.1.1 平成26.1.1 (mm)	調査開始年 からの変動量 (mm)	平成26.1.1 の真高 (T.P) (m)
町(字)名	目標				
吉屋一丁目7番地	香取神社境内	S36. 2. 1	△55	△161	3.057
大字三輪野江1372番地	三輪神社境内	S36. 2. 1	△55	△135	3.068
吉川二丁目34番地16	御獄神社境内	S43. 2. 1	△60	△726	3.26
平沼一丁目18番地5	消防小屋脇	S62. 1. 1	△60	△97	2.143
栄町871番地1	栄町公園内	H10. 1. 1	△63	△77	2.440
中井3丁目255番地2	民地内	S43. 2. 1	△60	△216	2.402
大字鹿見塚49番地	道路肩	S43. 2. 1	△53	△88	2.845

資料:埼玉県環境部水環境課