

1 1 - 3 . 地盤沈下の状況

平成30年1月1日現在

所在地		調査開始年 月日	過去5年間の 変動量 平成25.1.1 平成30.1.1 (mm)	調査開始年 からの変動量 (mm)	平成30.1.1 の真高 (T.P) (m)
町(字)名	目標				
吉屋一丁目7番地	香取神社境内	S36. 2. 1	△0.4	△163.0	3.0542
大字三輪野江1372番地	三輪神社境内	S36. 2. 1	+ 2.8	△132.3	3.0707
吉川二丁目34番地16	川野集会所	S43. 2. 1	△9.0	△735.2	3.2507
平沼一丁目18番地5	吉川市商工会館	S62. 1. 1	△5.9	△103.6	2.1363
栄町871番地1	栄町公園内	H10. 1. 1	△7.6	△85.4	2.4313
中井3丁目255番地2	山陽商事株式会社	S43. 2. 1	△7.8	△221.8	2.3961
大字鹿見塚49番地	電気店	S43. 2. 1	+ 0.1	△90.5	2.8426

資料:埼玉県環境部水環境課「水準測量成果表」