


吉川市内の指定給水装置工事事業者一覧

平成20年3月31日現在

No.	事業者名	郵便番号	住所	電話番号	
1	(有)渡辺設備	342-0005	吉川市大字川藤1679-1	048-982-4414	① 旭地区
2	(株)吉川水道冷熱	342-0006	吉川市大字南広島884	048-992-4601	
3	小右衛門水道店	342-0001	吉川市大字上内川1239	048-991-6240	
4	(株)オリエント商会吉川営業所	342-0005	吉川市大字川藤3661-5	048-981-0221	
5	(株)松丸組	342-0006	吉川市大字南広島652	048-991-7018	
6	(有)ワタナベテック	342-0017	吉川市上笹塚1752-8	048-982-3361	
7	(有)齋藤建設	342-0003	吉川市大字八子新田478-1	048-982-9364	
8	(株)東洋エンタープライズ吉川支店	342-0005	吉川市大字川藤845	048-983-5388	
9	(有)中村商店	342-0003	吉川市大字八子新田399	048-982-5015	
10	(株)ツバキ設備	342-0056	吉川市大字平沼1671-16	048-982-3039	② 駅北地区
11	(株)日の出建設	342-0043	吉川市大字小松川621-2	048-982-5027	
12	(有)中島設備	342-0059	吉川市新栄1-25-1	048-981-5353	
13	(株)三石工業	342-0041	吉川市大字保492-6	048-981-3347	
14	本木設備	342-0055	吉川市大字吉川1546	048-982-3920	
15	(有)齋藤設備工業	342-0042	吉川市中野151-1	048-981-6446	
16	(有)コンストラクションヤマザキ	342-0058	吉川市きよみ野2-14	048-982-0821	
17	鈴木土木(株)	342-0056	吉川市平沼1-12-7	048-982-0230	
18	林建設	342-0056	吉川市平沼1-27-11	048-982-2570	
19	(株)K-1	342-0042	吉川市中野260-6	048-984-3823	
20	幸栄設備	342-0036	吉川市高富891-1	048-982-7764	
21	(株)幸栄建設	342-0056	吉川市平沼1-4-2	048-982-7766	
22	名倉建設株式会社	342-0050	吉川市栄町1432番地2	048-982-2041	
23	(株)ナカノヤ	342-0035	吉川市高久2-1-1	048-982-8881	③ 駅南地区
24	(有)島田設備	342-0033	吉川市中曾根1-16-9	048-982-2187	
25	(有)トバリ管工	342-0034	吉川市道庭313-2	048-981-7219	
26	(有)ダイヤ産業	342-0035	吉川市高久2-8-6	048-981-5906	
27	深山設備工業所	342-0034	吉川市道庭2-2-8	048-981-3899	
28	(株)松枝興業	342-0035	吉川市高久2-8-30	048-983-4747	
29	(株)岡田工務店	342-0033	吉川市中曾根1-4-3	048-981-0017	
30	(有)北立設備工業所	342-0036	吉川市高富2-11-13	048-982-7881	
31	(株)エビハラ	342-0026	吉川市大字土場304	048-982-3080	④ 三輪野江地区
32	(株)加藤日本店	342-0022	吉川市大字加藤443	048-982-1247	
33	ヒグラシ設備	342-0027	吉川市大字三輪野江1398	048-981-3571	
34	(有)桜井水道	342-0026	吉川市大字土場223	048-982-1034	
35	(株)西山建設	342-0023	吉川市皿沼2-51	048-982-1472	
36	(有)矢口設備	342-0022	吉川市大字加藤821-1	048-983-3029	
37	(株)豊田	342-0027	吉川市三輪野江1375	048-982-3031	
38	宮部造園土木(株)	342-0026	吉川市土場366-1	048-982-3842	
39	(株)ランドマーク	342-0014	吉川市関新田1-27-2	048-984-0810	

位置図



Q&A.....

Q：蛇口から白い水が出るが

A：水道水をコップに入れたとき、底の方から徐々に透明になる場合は空気によるものです。また、給湯設備の場合は、水道水が急激に加熱され、水に溶けていた空気が放出され白くなる場合があります。どちらも、安全性に問題ありません。

