

小学校施設履歴

学校名	建築物	建築年度	床面積	m <sup>2</sup>	改修の状況 1	改修の状況 2
吉川小学校	校舎	H14	6,611.0			
	体育館	S50	630.0		H26耐震補強及び大規模改修工事	
	プール	H14				
旭小学校	2階建校舎（管理棟）	S60	2,300.0		R3トイレ改修工事	
	4階建校舎（教室棟）	S60	1,143.0		R3トイレ改修工事	
	体育館	S53	701.0		H23耐震補強及び大規模改修工事	
	プール	S38			H14年改修工事	
三輪野江小学校	3階建校舎（1期）	S48	1,176.0		H6大規模改修工事	H22耐震補強及び大規模改修工事
	3階建校舎（2期）	S53	1,083.0		H6大規模改修工事	H22耐震補強及び大規模改修工事
	3階建校舎（3期）	H6	1,569.0			
	体育館	S53	688.0		H22耐震補強及び大規模改修工事	
	プール	S38			H10改修工事	
関小学校	4階建校舎（第1期）	S47	2,059.0		H4大規模改修工事	H14耐震補強及び大規模改修工事
	4階建校舎（第2期）	S49	796.0		H4大規模改修工事	H15耐震補強及び大規模改修工事
	4階建校舎（第3期）	S52	1,122.0		H4大規模改修工事	H15耐震補強及び大規模改修工事
	2階建校舎（管理棟）	S56	1,343.0			H15大規模改修工事
	体育館	S49	736.0		H4年屋根改修工事	H23耐震補強及び大規模改修工事
	プール	S48			H5年塗装工事	H25年改修工事（建替え）
北谷小学校	4階建校舎（第1期）	S50	1,236.0		H5年大規模改修工事	H21耐震補強及び大規模改修工事
	4階建校舎（第2期）	S50	1,212.0		H5年大規模改修工事	H21耐震補強及び大規模改修工事
	4階建校舎（第3期）	S51	1,464.0		H5年大規模改修工事	H21耐震補強及び大規模改修工事
	平屋校舎（管理棟）	S58	554.0			H21耐震補強及び大規模改修工事
	体育館	S51	700.0		H6年屋根改修工事	H24耐震補強及び大規模改修工事
	プール	S56			H25年改修工事（建替え）	
栄小学校	4階建校舎（第1期）	S53	3,914.0		H11耐震補強及び大規模改修工事	R3トイレ改修工事
	4階建校舎（第2期）	S55	1,143.0		H11耐震補強及び大規模改修工事	
	体育館	S54	700.0		H7屋根改修工事	H25耐震補強及び大規模改修工事
	プール	S54				
中曽根小学校	4階建校舎（第1期）	S55	1,051.0		H19大規模改修工事	
	4階建校舎（第2期）	S55	1,935.0		H19大規模改修工事	
	4階建校舎（第3期）	S58	954.0		H19大規模改修工事	
	4階建校舎（第4期）	H4	783.0		屋上防水工事	
	体育館	S56	725.0			
	プール	S56			H24配管、塗装工事	H29年改修工事（建替え）
美南小学校	3階建校舎	H24	7,181.0			
	体育館	H24	874.0			
	プール	H24				