

中学校施設履歴

学校名	建築物	建築年度	床面積	m ²	改修の状況 1	改修の状況 2
東中学校	3階建校舎	H2	2,051.0		H29大規模改修工事	
	4階建校舎(教室棟)	H2	3,767.0		H29大規模改修工事	
	体育館	H9	1,222.0			
	プール	—				
南中学校	3階建校舎(第1期)	S46	2,056.0		H7大規模改修工事	H20耐震補強及び大規模改修工事
	3階建校舎(第2期)	S46	1,087.0		H7大規模改修工事	H20耐震補強及び大規模改修工事
	3階建校舎(第3期)	S46	2,226.0		H8大規模改修工事	H20耐震補強及び大規模改修工事
	3階建校舎(第4期)	S56	1,222.0		H8大規模改修工事	H20耐震補強及び大規模改修工事
	体育館	S46	1,422.0			H21耐震補強及び大規模改修工事
	プール	H5	845.0			
中央中学校	3階建校舎	S56	2,994.0		H18耐震補強及び大規模改修工事	
	4階建校舎	S55	3,010.0		H18耐震補強及び大規模改修工事	
	体育館	S56	1,400.0		H19体育館塗装	
	プール	H4	171.0		H23上屋解体	
吉川中学校	4階建校舎	R1	8,059.0			
	体育館	R1	1,491.0			
	武道場	R1	518.0			
	プール	R1	188.0			