

中学校施設履歴

学校名	建築物	建築年	床面積	m ²	改修の状況 1	改修の状況 2
東中学校	3階建校舎	H3	2,050.0		H29大規模改修工事	
	4階建校舎(教室棟)	H3	3,873.0		H29大規模改修工事	
	体育館	H10	1,222.0			
	プール	—				
南中学校	3階建校舎(第1期)	S46	2,056.0		H7大規模改修工事	H20耐震補強工事
	3階建校舎(第2期)	S47	1,087.0		H7大規模改修工事	H20耐震補強工事
	3階建校舎(第3期)	S47	2,226.0		H8大規模改修工事	H20耐震補強工事
	3階建校舎(第4期)	S57	1,222.0			H20耐震補強工事
	体育館	S47	1,422.0			H21耐震補強工事
	プール	H6				
中央中学校	3階建校舎	S56	2,994.0		H18耐震補強工事・大規模改修工事	
	4階建校舎	S56	3,010.0		H18耐震補強工事・大規模改修工事	
	体育館	S56	1,400.0			
	プール	H5			H23上屋解体	