

小学校施設履歴

学校名	建築物	建築年	床面積	m ²	改修の状況 1	改修の状況 2
吉川小学校	校舎	H14	6,611.0			
	体育館	S50			H26耐震補強工事・大規模改修工事	
	プール	H14				
旭小学校	2階建校舎（管理棟）	S61	2,300.0			
	4階建校舎（教室棟）	S61	1,143.0			
	体育館	S53	701.0		H23耐震補強工事・大規模改修工事	
	プール	S38			プール槽改修工事	H14年改修工事
三輪野江小学校	3階建校舎（1期）	S49	1,176.0		H7大規模改修工事	H21耐震補強工事・大規模改修工事
	3階建校舎（2期）	S54	1,083.0		H7大規模改修工事	H21耐震補強工事・大規模改修工事
	3階建校舎（3期）	H7	1,569.0			
	体育館	S53	688.0		H21耐震補強工事・大規模改修工事	
	プール	S38			プール槽改修工事	H10改修工事
関小学校	4階建校舎（第1期）	S47	2,059.0		H4大規模改修工事	H14耐震補強工事・大規模改修工事
	4階建校舎（第2期）	S50	796.0		H4大規模改修工事	H14耐震補強工事・大規模改修工事
	4階建校舎（第3期）	S53	1,122.0		H4大規模改修工事	H14耐震補強工事・大規模改修工事
	2階建校舎（管理棟）	S57	1,343.0			H16大規模改修工事
	体育館	S50	736.0		H5年屋根改修工事	H22耐震補強工事・大規模改修工事
	プール	S48			H25年改修工事（建替え）	
北谷小学校	4階建校舎（第1期）	S50	1,236.0		H5年大規模改修工事	H20耐震補強工事・大規模改修工事
	4階建校舎（第2期）	S50	1,212.0		H5年大規模改修工事	H20耐震補強工事・大規模改修工事
	4階建校舎（第3期）	S51	1,464.0		H5年大規模改修工事	H20耐震補強工事・大規模改修工事
	平屋校舎（管理棟）	S59	554.0			H20耐震補強工事・大規模改修工事
	体育館	S51	700.0		H6年屋根改修工事	
	プール	S56			H26年改修工事（建替え）	
栄小学校	4階建校舎（第1期）	S54	3,914.0		H11耐震補強工事・大規模改修工事	
	4階建校舎（第2期）	S56	1,143.0		H11耐震補強工事・大規模改修工事	
	体育館	S54	700.0		H7屋根改修工事	H25耐震補強工事・大規模改修工事
	プール	S54				
中曽根小学校	4階建校舎（第1期）	S56	1,051.0		H18大規模改修工事	
	4階建校舎（第2期）	S56	1,935.0		H18大規模改修工事	
	4階建校舎（第3期）	S59	954.0		H18大規模改修工事	
	4階建校舎（第4期）	H5	783.0		屋上防水工事	
	体育館	S56	725.0			
	プール	S56			H24一部改修工事	H29年改修工事（建替え）
美南小学校	3階建校舎	H25	7,181.0			
	体育館	H25	874.0			
	プール	H25				