

120. 地盤沈下の状況

平成23年1月1日現在

所在地		調査開始年 月日	過去5年間の 変動量 平成18.1.1 平成23.1.1 (mm)	調査開始年 からの変動量 (mm)	平成23.1.1 の真高 (T.P) (m)
町(字)名	目標				
吉屋1-7	香取神社境内	S36. 2. 1	+ 0	- 109	3.108
大字三輪野江字宅地付1372	三輪神社境内	〃	+ 1	- 82	3.121
吉川2-34-16	御獄神社境内	S43. 2. 1	- 9	- 673	3.313
平沼 1-18-5	消防小屋脇	S62. 1. 1	- 7	- 44	2.196
栄町871-1	栄町公園内	H10. 1. 1	- 9	- 22	2.495
中井3丁目地内	民地内	S43. 2. 1	- 2	- 160	2.458
大字鹿見塚地内	道路肩	〃	+ 0	- 39	2.895

資料:埼玉県環境部水環境課