１２５.地盤沈下の状況

平成26

所在地		調査開始年月日	過去5年間の変動量 平成21.1.1 平成26.1.1 (mm)	調査開始年からの変動量 (mm)
町(字)名	目標			
吉屋一丁目7番地	香取神社境内	S36. 2. 1	－ 55	－ 161
大字三輪野江1372番地	三輪神社境内	S36. 2. 1	－ 55	－ 135
吉川二丁目34番地16	御獄神社境内	S43. 2. 1	－ 60	－ 726
平沼一丁目18番地5	消防小屋脇	S62. 1. 1	－ 60	－ 97
栄町871番地1	栄町公園内	H10. 1. 1	－ 63	－ 77
中井3丁目255番地2	民地内	S43. 2. 1	－ 60	－ 216
大字鹿見塚49番地	道路肩	S43. 2. 1	－ 53	－ 88

資料:埼玉県環

年1月1日現在

平成26.1.1の真高 (T.P) (m)
3.057
3.068
3.26
2.143
2.440
2.402
2.845

境部水環境課