

### 1 1 - 3 . 地盤沈下の状況

令和4年1月1日現在

所在地		調査開始年 月日	過去5年間の 変動量 平成27.1.1 令和2.1.1 (mm)	調査開始年 からの変動量 (mm)	令和2.1.1 の真高 (T.P) (m)
町(字)名	目標				
吉屋一丁目7番地	香取神社境内	S36. 2. 1	+ 6.1	△155.8	3.0614
大字三輪野江1372番地	三輪神社境内	S36. 2. 1	+ 5.0	△128.4	3.0746
吉川二丁目34番地16	川野集会所	S43. 2. 1	△2.3	△735.6	3.2503
平沼一丁目18番地5	吉川市商工会館	S62. 1. 1	+ 1.6	△102.8	1.9023
栄町871番地1	栄町公園内	H10. 1. 1	+ 1.4	△83.9	2.4328
中井3丁目255番地2	山陽商事株式会社	S43. 2. 1	+ 1.6	△217.9	2.4
大字鹿見塚49番地	電気店	S43. 2. 1	+ 6.6	△83.5	2.8496

資料:埼玉県環境部水環境課「水準測量成果表」